



پژوهشگاه علوم و تکنولوژی همراه و علوم محیطی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه تحقیقات مهندسی، فناوری و پژوهش

مقررات ایمنی آزمایشگاه

هدف از رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه، حفظ سلامتی شما و به دست آوردن نتیجه‌ی مطلوب است بنابراین قبل از انجام هر کار آزمایشگاهی لازم است موارد ایمنی مربوط به آن را فرا گیرید.

- ♦ در آزمایشگاه محل کپسول آتش نشانی، جعبه کمکهای اولیه و محل کلید برق را به خاطر بسپارید.
- ♦ در هنگام حضور در آزمایشگاه حتماً از روپوش آزمایشگاه استفاده کنید.
- ♦ از انجام شوخي های بي مورد اجتناب كنيد.
- ♦ استفاده از لنزهای چشمی در آزمایشگاه مجاز نیست.
- ♦ از کار با تجهیزات ناقص و یا تجهیزاتی که احتمال معیوب بودن آن می‌رود، باید خودداری گردد.
- ♦ در مکانهایی که خطرهای احتمالی برای چشم مثل نور ماوراء بنفسخ، لیزر، پرتاب اجسام و یا براده فلزات و ... وجود دارد باید از تجهیزات حفاظتی مناسب چشم و صورت استفاده گردد.
- ♦ تعمیر، تعویض و تنظیم رگلاتور سیلندر گازهای تحت فشار باید توسط متخصص مربوطه انجام گیرد و دانشجو به هیچ عنوان مجاز به انجام آنها نیست.
- ♦ هرگز به قسمتهایی که احتمال برق گرفتگی در آنها وجود دارد (سیم های لخت ترمینالها، پشت دستگاه ها و ...) دست نزنید.
- ♦ همه مواد شیمیایی فرار و موادی که بخارات سمی دارند حتماً در زیر هود باز گردند.
- ♦ بوئیدن محلولهای شیمیایی کار بسیار خطرناکی است مخصوصاً اگر ماده مورد نظر مجھول باشد.
- ♦ مواد شیمیایی فرار و موادی که بخارات سمی دارند حتماً در زیر هود باز گردد.
- ♦ در موقعیتهای اضطراری (نشتی ها یا پرش مواد و ...) یا هنگام کار با مواد فرار، سمی و رادیواکتیو و در شرایطی که سیستمهای تهویه نمی‌توانند کنترل مناسبی برای شرایط محیطی داشته باشند، باید از ماسک تنفسی استفاده کرد.
- ♦ قبل از برداشتن ظرف محتوی ماده شیمیایی بر چسب مشخصات و تاریخ تهیه آنرا بخوانید و همیشه مقدار ماده را متناسب با مصرف انتخاب کنید.
- ♦ برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) را برای هر ماده مورد مصرف تهیه نمایید.
- ♦ هیچگاه مواد شیمیایی استفاده شده را به شیشه اصلی باز نگردد.
- ♦ هرگز مواد شیمیایی محلول را به وسیله پیپت با دهان نکشید.
- ♦ سعی کنید دست شما به مواد شیمیایی آلوده نشود. برای برداشتن محلولهای شیمیایی از پیپتهاي با سرپوش پلاستيكي (پوار) استفاده کنید.
- ♦ پیپت يا قره چکان را هرگز به داخل شیشه های اصلی محلول فرو نبريد.
- ♦ انبار کردن و نگهداری وسایل غیر ضروري در زیر هودها منوع می باشد.





پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پژوهش و علوم محیطی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه تحقیقات تکمیلی صنعتی و فناوری پژوهش

برای رقیق کردن اسید، همیشه اسید را قطره قطره بر روی آب بزیزد و محلول را آرام هم بزنید. پس از رقیق کردن باید مدتی بگذرد تا اسید به تدریج سرد شود سپس از آن استفاده نمود.

در حین انجام آزمایش برای مشاهده واکنش صورت خود را مستقیم بالای ظرف یا دستگاه قرار ندهید. هنگام گرم کردن ظرف یا لوله آزمایش دهانه آنرا سمت خود یا دیگران نگیرید.

در نزدیکی محلی که با شعله یا گرما کار می شود نباید مواد شیمیایی فرار و آتشگیر قرار بگیرد.
از نگهداری طولانی مدت هر ماده شیمیایی در برابر نور خورشید باید خودداری شود.

انبار کردن مواد شیمیایی توسط دانشجو باید با مسئولیت کامل و رعایت دقیق شرایط انصار کردن مواد مورد نظر انجام گیرد تا از سوانحی که در اثر عدم اطلاع دیگران ممکن است حادث شود اجتناب گردد.

مواد سمی یا خطرناکی مانند محلول های غلیظ هیدروکلریدریک اسید، سولفوریک اسید و یا نیتریک اسید را در پایین ترین قسمت قفسه ها نگهداری کنید تا در موقع افتادن اثر تخریبی کمتری داشته باشد این اسیدهای اکسید کننده را از سایر اسیدهای آلی مانند استیک اسید و یا ترکیباتی مانند هیدروکسیدها، سیانیدها و سولفیدها دور نگه دارید.

موادی مانند سدیم، پتاسیم، P_2O_5 , FeS , P_2S_5 ، کلسیم کاربید با آب واکنش انفجاری می دهند. در هنگام کار با این مواد رعایت نکات ایمنی ضروری است و باید از کمترین مقدار این مواد استفاده نمود.

هنگام آزمایش اثر آب بر فلزهای قلیایی و واکنش اسید با باز، سر خود را بالای ظرف محتوى مواد واکنش دهنده قرار ندهید و در صورت تماس دست با این مواد دست خود را به صورت و دهان خود نمالید بلکه با آب فراوان آنها را شستشو دهید.

کلر، آرسنیک، سدیم سیانید، سدیم آزید و هیدروژن سیانید از جمله مواد شیمیایی با سمیت بالا هستند. برخی از مواد شیمیایی نیز سرطان زا هستند از جمله فرمالدئیدها، آب اکسیژنه، کلسیم کربنات، کلروفرم، بنزن و ... با این که مواد شیمیایی می توانند سمی با سرطان زا باشند لازم است در هنگام کار با این مواد علاوه بر استفاده از روپوش، عینک ایمنی و روشن نمودن هود یا هواکش آزمایشگاه از حداقل مقدار مواد استفاده نمود و از چشیدن، بوییدن و تماس با مواد جدا پرهیز نمایید.

مواد شیمیایی حساس به نور مانند برم، دی اتیل اتر، نمک های جیوه و سدیم یدید را در محلی تاریک نگه داری کنید.
مواد اکسید کننده را در محل های خشک، خنک و دور از آفتاب نگه داری کنید و بهتر است از چوب پنبه، درب های لاستیکی و یا

فلزی برای بستن ظروف حاوی این مواد استفاده نشود. (از درب های لاستیکی اولیه ی این ظروف استفاده کنید).

در صورتیکه ماده ای پس از استفاده نگهداری شود، باید بر روی ظرف آن موارد زیر نوشته شود: (در غیر اینصورت ماده دور ریخته خواهد شد و کارشناس آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در نگهداری آنها نخواهد داشت.)


الف: نام استفاده کننده

ب: نوع ماده شیمیایی، در صورت لزوم با ذکر ترکیب (درصد مواد اولیه)

ج: تاریخ ساخت یا استفاده

د: تاریخ انقضای یا اتمام استفاده

ه: شرایط نگهداری





پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پژوهش و علم محیط



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه تحقیقات صنعتی و فناوری پژوهش

در آزمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی مصرف نکنید. غذا و نوشیدنی می‌تواند به طور اتفاقی آلوده گردد.

از ریختن مواد شیمیایی به خصوص موارد زیر در سینک آزمایشگاه جدا خودداری کنید:

۱: موادی که تمایل شدیدی برای ترکیب با آب دارند مانند: فلزات قلیایی، ترکیبات آلی فلزی، هیدریدها، آسیل هالیده.

۲: مواد سمی از قبیل فنولها، سیانیدها، نمک فلزات سنگین (مثل جیوه، سرب)، تالیم، کروم و نمکهای آنها

۳: مواد تهوع آور مثل مرکاپتانها

۴: مواد اشک آور مثل آسیل هالیدها

۵: موادی که در برابر باکتری ها مقاوم بوده و به آسانی تجزیه زیست شیمی نمی شوند، مثل هگزاکلروبنزن

۶: مواد آتشگیر مثل حلالها

۷: مواد خورنده مانند اسیدهای غلیظ

۸: مواد بیولوژیک

۹: مواد جامد و خطرناک، مواد نامحلول (رسوب)، و ...

بسیاری از مواد شیمیایی در صورت در کنار هم بودن ممکن است واکنشهای خطرناکی را انجام دهند که در بعضی موارد حتی می‌تواند سبب انفجار شود. بنابراین هیچگاه موادی را که با هم واکنش خطرناکی می‌دهند را کنار هم قرار ندهید. حتی اگر احتمال وقوع حادثه بسیار کم باشد. چرا که ممکن است دو شیشه حاوی دو ماده شیمیایی ناسازگار در اثر یک حادثه و یا غفلت بشکنند و مواد آنها با هم ترکیب شده و زیان های جبران ناپذیری را به وجود آورد. برای جلوگیری از اینگونه حوادث مواد زیر را کنار هم قرار ندهید:

ناسازگار با...	ماده شیمیایی
عوامل اکسیدکننده: مانند اسید کرمیک اسید نیتریک ترکیبات هیدروکسیل دار - اتیلن گلیکول - پرکلریک اسید پراکسیدها پرمگناتها	اسید استیک
اسید نیتریک اسید سولفوریک سایر عوامل اکسیدکننده	استون
کلر برم مس فلور خفره جیوه	استیلن
آب - تتراکلرید کرین - سایر ترکیبات هیدروکربنی کلردار - دی اکسید کرین - هالوژنهای	فلزات قلیایی و قلیایی خاکی مانند: پودر آلومینیوم منیزیم کلسیم لیتیم سدیم - پتاسیم
جیوه (مثلاً در فشارسنج جیوه ای) کلر هیپوکلریت کلسیم ید برم - هیدروفلوریک اسید	آمونیاک(بی آب)
اسیدها پودر فلزات محلولهای قابل اشتعال کلراتها نیتریت ها - گوگرد ترکیبات آلی ریز یا مواد قابل احتراق	نیترات آمونیوم
اسید نیتریک پراکسید هیدروژن	آنیلین
عوامل کاهنده	مواد حاوی آرسنیک
اسیدها	آزیدها





پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پرشرف و علوم محیطی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه‌های ملی صنعتی و فناوری پرشرف

عوامل مربوز به کلر را مشاهده کنید	برم
آب	اکسید کلسیم
هیپوکلریت کلسیم سایر عوامل اکسیدکننده	کربن فعال
نمکهای آمونیوم اسیدها - پودر فلات - گوگرد ترکیبات آلی ریز یا مواد قابل احتراق	کلراتها
آمونیاک - استیلن چوتا دی ان - بوتان - متان - پروپان یا سایر گازهای بدست آمده از نفت) - هیدروژن - سدیم کاربید بخزن - پودر فلات - ترباتین	کلر
آمونیاک متان خسفین - (PH3) سولفید هیدروژن	دی اکسید کلر (clo2)
اسید استیک - ختالین - کامفور - گلیسرول - الکل محلولهای قابل اشتعال	اسید کرمیک (کرومیوم تری اکسید)
استیلن - پراکسید هیدروژن	مس
اسیدها	سیانیدها
نیترات آمونیوم اسید کرمیک - (H2cro4) پراکسید هیدروژن اسید نیتریک - سدیم پراکسید - هالوژنهای	محلوهای قابل اشتعال
فلئور کلر برم اسید کرمیک - پراکسید سدیم سایر عوامل اکسیدکننده قلیا	اسید هیدروسیانیک
پرمنگنات پتاسیم اسید سولفوریک	اسید هیدروفلئوریک
اکسیدهای فلزی - پودر مس عوامل اکسیدکننده	سولفید هیدروژن
اسیدها - زغال فعال - آمونیاک	هیپوکلریت ها
استیلن آمونیاک (گاز یا محلول آبی) هیدروژن	ید
استیلن - خولمینیک اسید آمونیاک	جیوه
پودرهای فلزی و غیرفلزی سولفیدهای فلزی محلولهای قابل احتراق	نیترات ها
استیک اسید آنیلین اسید کرمیک - هیدروسیانید اسید سولفید هیدروژن - گازها و محلولهای قابل اشتعال مس آلیاژ برنج فلات سنگین قلیایی ها	اسید نیتریک
نمکهای آمونیوم آمیدها - فسفیدها عوامل کاهنده	نیتریت ها
اسیدها بازها آمین ها - هالیدها	نیترو پارافین ها
نقره - کلریت ها - اوره	اسید اگزالیک
روغنها - گریس هیدروژن سایر عوامل کاهنده شامل گازها، محلولها و مواد جامد قابل اشتعال	اکسیژن
مشابه کلرات ها	پرکلرات ها
عوامل کاهنده مانند : استیک اسید - بیسموت و آلیاژهای آن - الکها - کاغذ - پشم - گریس - روغنها	پرکلریک اسید
هوا + اکسیژن - قلیاها - هالوژنهای اکسیدهای هالوژن - عوامل اکسیدکننده	فسفر (سفید)





پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پژوهش و علم مخملی



وزارت علوم، تحقیقات و تغییرات
و انجمن تحقیقات تکنیکی صنعتی و فناوری پژوهش

پتاسیم	تراتاکلرید کربن دی اکسید کربن آب
پرمونگنات پتاسیم	گلیسرول آتلین گلیکول بنز آلدئید سایر عوامل کاهنده اسید سولفوریک
سدیم	تراتاکلرید کربن دی اکسید کربن آب
پراکسید سدیم	اتانول - متانول اسید استیک گلاسیال استیک آنیدرید بنز آلدئید کربن دی سولفید - گلیسرین آتلین گلیکول آسیتل استات متیل استات خورفوار
سولفیدها	اسیدها
سولفوریک اسید	پرمونگنات ها آب - محلولهای آبی عوامل کاهنده کلرات ها پرکلرات ها نیتریک

در جدول زیر به تعدادی از واکنش های مواد نا سازگار با هم اشاره شده و محصول هر واکنش به همراه خطرات احتمالی آن قيد شده است:

ردیف	دو ماده ناسازگاری که نباید در کنار هم باشند	واکنش های ممکن
۱	فلزآلومینیوم و آمونیوم نیترات	حاصل یک ماده ی قابل انفجار است
۲	آمونیوم نیترات و استیک اسید	مخلوط این دو ممکن است باعث احتراق گردد مخصوصا اگر استیک اسید غلیظ باشد
۳	هیدروژن پر اکسیدو اکسید سرب	یک واکنش شدید و قابل انفجار است
۴	هیدروژن پر اکسیدو سولفید آهن	یک واکنش شدیدا گرمایز است
۵	جیوه نیترات و متانول	میتواند باعث ایجاد فولمینات جیوه شود که یک ماده قابل انفجار است
۶	نیتریک اسید و فسفر	فسفر در حضور نیتریک اسید خود به خود آتش می گیرد
۷	پتا سیم سیا نید و پتا سیم پر اکسید	مخلوط این دو ماده اگر حرارت داده شود می تواند باعث انفجار گردد
۸	سدیم نیترات و سدیم تیو سولفات	مخلوط نمونه های خشک این دو می تواند قابل انفجار باشد
۹	سولفید سرب و هیدروژن پر اکسید	واکنشی است شدیدا قابل انفجار

خواهشمندیم کار در آزمایشگاه را جدی تلقی کنید و برای حفظ سلامتی خود و دیگر افراد رعایت نکات ایمنی را فراموش نکنید.

هر دانشجو موظف است قبل از کار در آزمایشگاه تعهدنامه انجام کار در آزمایشگاه را با نظارت استاد راهنمای خود پر و امضاء نماید.

